
顯示面板與指示燈說明



按鍵名稱	按鍵符號	按鍵說明
累積量歸零鍵	AZ	1.按此鍵執行計數值(PV)歸零功能
進入參數 設定按鍵	\bigcirc	1.正常顯示值時,按此鍵進入參數設定群組 2.在參數設定頁時,執行修改數值的儲存並進入下一參數頁
警報設定 及 向左移位按鍵		1.正常顯示值時,按此鍵(3秒)進入警報點設定值 之顯示及修改(選取可修改位數時該位數會閃爍) 2.在參數設定頁時,執行修改數值的向左循環移位
向上遞增按鍵		1.在參數設定頁時,執行修改數值的向上遞增
類比輸出值調整 及 向下遞減按鍵	\bigcirc	1.正常顯示值時,按此鍵(3秒)進入類比輸出值"ZERO"與"SPAN" 之調整 2.在參數設定頁時,執行修改數值的向下遞減


- ※ 1.以下操作流程畫面皆為(設定頁代號), 而可供修改之(設定值)會與 (設定頁代號)交替閃爍
 - 2.修改**(設定值)**皆以,**左移按鍵**(\bigcirc),**遞增按鍵**(\bigcirc),**遞減按鍵(\bigcirc**))修改並於 修改完成後務必按**進入參數設定鍵(ENT**)始能完成儲存
 - 3.若有修改通關密碼則務必牢記,否則以後無法再度進入(參數設定)
 - 4.無論在任何畫面下同時按 **遞增按鍵**(△), **遞減按鍵**(▽) 或經過**2分鐘**後 即可返回正常顯示畫面

正常畫面操作流程及顯示

操作流程及顯示	顯示畫面定義	修改參數及流程説明	預設值
Power ON 1	總量計數值設定	總量數值設定 在正常顯示畫面直接按左鍵開始修改總量計數 修改範圍: 0~9999999999 警報點設定	 :值
i → 1000.0	正常顯示值	正常輸入應有的顯示值	
按(如)3秒 ↓ P山界L / 按ENT ↓	批量警報點 (PVAL1)設定	修改批量計數值警報發生點的設定值	ппппп
PuRL2	批量警報點 (PVAL2)設定		00000
上山AL I	總量警報1 (TVAL1)設定	修改總量計數值警報發生點的設定值	00000
EuAL2	總量警報2 (TVAL2)設定		00000
		類比輸出值:"ZERO"與"SPAN"之調整	
→ 1000.0	正常顯示值	正常輸入應有的顯示值	
按(寸)3秒 ↓ 月7E r o 按ENT ↓	類比輸出值 (AZERO)調整	修正最低顯示值(零值)對應最小輸出值的偏差 註: 用此功能修改實際的對應最小輸出值	00000
按ENT	類比輸出值 (ASPAN)調整	修正輸出訊號對應顯示值的偏差 註: 用此功能修改實際的對應輸出值	00000

- 說明: 1. 參數設定架構分為 "系統參數(sys)" "警報輸出(rop)" "類比輸出(aop)"
 - 三組可修改參數的 "群組" 主頁 2. 可用 "向左移位鍵(句)" 進行群組主頁之間的循環切換,並用 "進入參數設定鍵(ENT)" 進入頁內修改所需要的功能及設定值
 - 3. 有些功能若無訂製則其設定頁會有顯示亦可修改但功能是不存在

設定畫面操作流程及顯示



	顯示畫面定義	修改參數及流程説明	預設值
545 BENT ↓	-1.65.1# 5-0	系統參數設定流程	
nodE bent ↓	計數模式設定 (MODE)	輸入計數模式(SYN,NSYN) SYN:同步,NSYN:非同步	5¥n
PudP	批量小數點 (PV.DP)	設定批量計數值小數點(0~4)	0000 1
EudP	總量小數點 (TV.DP)	設定總量計數值小數點(0~4)	0000 I
SCALE	顯示係數設定 (Scale)	設定計數值係數(0.00001~9.99999)	(0000
EodE	更改通關密碼 (Code)	設定通關密碼密碼(0~99999) 註: 設定密碼可防止他人修改參數而造成錯誤顯示	00000
BENT DEET	面板按鍵鎖定 (LOCK)	設定面板按鍵鎖定,在正常顯示時按鍵可進入 預覽該項設定值但不能修改 註: no(全不鎖),YES("ENT"不鎖,其它全鎖)	no
		警報輸出設定流程	
roP	警報動作設定 主頁(rop)	此為選項功能有警報輸出功能才需設定此流程	
ENT PuoPo	批量輸出模 式設定(pv.opm)	設定計數值輸出模式(N,R,C) N:手動,R:回歸,C:繼續	п
LuoP 按ENT	總量輸出模 式設定(tv.opm)	設定批次值輸出模式(N,R,C)	П
PuoPE	批量輸出時 間設定(pv.opt)	設定計數值輸出時間(1~99秒)	0000 i
EuoPE	總量輸出時 間設定(tv.opt)	設定批次值輸出時間(1~99秒)	0000 I
TX ENT.		類比輸出設定流程	
P RoP	類比輸出設定 主頁(AOP)	此為選項功能有類比輸出功能才需設定此流程	
Polar BENT 1	類比輸出極性 設定(POLAR)	調整輸出方式為,正極性 或 正負極性輸出 註 : 電壓輸出 , NO: 正極性輸出(0~+10V) YES: 正負極性輸出(-10~+10V)	no
R∩Lo 按ENT ↓	最小輸出對應 顯示值(ANLO)	調整最小輸出對應顯示值(可自行規劃) 例:額定輸出0~10V, 欲在顯示10.0時輸出是0V,在 此頁的值則調整為10.0	00000
用のH I 按ENT	最大輸出對應 顯示值(ANHI)	調整最大輸出對應顯示值(可自行規劃) 例:額定輸出0~10V, 欲在顯示90.0時輸出是10V, 在此頁的值則調整為90.0	99999

		數位通訊設定流程	
r► doP	通訊參數設定 主頁(DOP)	此為選項功能有數位通訊功能才需設定此流程	
Rddr ko	通訊位址 設定(ADDR)	設定通訊位址(0~255)	00000
BRUd 按 ® I	通訊鮑率 設定(BAUD)	選擇通訊鮑率(38400 / 19200 / 9600 / 4800)	19200
PRr,		選擇通訊同步檢測位元 (n.8.2 / n.8.1 / even / odd)	n.8.2.
FrAnE	通訊資料格式 變更設定 (FRAME)	選擇傳輸資料的格式 (NO:Hi-→Lo , YES:Lo-→Hi)	no

異常顯示畫面說明


E-00 EEPROM 讀取/寫入 時受外部干擾或超次(約100萬次)而發生錯誤

※輸出控制模式說明:


- N: 手動(MANUAL); 計數值等於設定值時Relay ON, 繼續計數直到面板或是外部 復歸時Relay OFF,則計數值復歸
- R: 回歸(RETURN); 計數值等於設定值時Relay動作時間結束時Relay OFF,則計數值復歸
- C: 繼續(CONTIUNE); 計數值等於設定值時Relay ON, 計數值立即復歸後再繼續計數,Relay動作時間結束時Relay OFF
- R/C模式: (AL2~AL4); 計數值等於設定值時Relay ON,復歸動作以AL1為依據

更改輸入模式

※因應現場更換不同感測器,可由內部短路端子更改所需的輸入模式(如下圖)



SW1	JUMPER	DEFINITION
• •	1	Open: 12V; Close: 5V
• •	2	Open:10KHz; Close: 100Hz
• •	3	Open: NPN; Close: PNP
• •	4	Open: PNP; Close: NPN



NPN (5V): 0~100 Hz

JUMPER	SW1/SW2
1	• •
2	• •
3	• •
4	

2

3

NPN (5V): 0~10 KHz

JUMPER SW1/SW2

• •

• •

JUMPER	SW1/SW2
1	• •
2	• •
3	• •
4	

NPN (12V): 0~100 Hz

NPN (12V): 0~10 KHz

PNP (5V): 0~100 Hz

JUMPER	SW1/SW2
1	• •
2	• •
3	• •
4	• •

PNP (5V): 0~10 KHz

JUMPER	SW1/SW2
1	• •
2	• •
3	• •
4	• •


PNP (12V): 0~100 Hz

JUMPER	SW1/SW2
1	• •
2	• •
3	• •
4	• •

PNP (12V): 0~10 KHz

JUMPER	SW1/SW2
1	• •
2	• •
3	• •
4	• •

Connection:



Relay Contact: NPN 0~100 Hz

JUMPER	SW1/SW2
1	• •
2	• •
3	• •
4	• •

|※開關接點輸入請選擇 NPN 0~100 Hz.

數位通訊協定位址表

資料格式 16Bit / 32Bit,帶正負號即8000~7FFF(-32768~32767),80000000~7FFFFFFF(-2147483648~2147483647)						
Modbus	HEX	名稱	說明	動作		
40001	0000	ID	型號判別碼CFM-CT為46	R		
40002	0001	STATUS	目前警報輸出狀態&控制輸入端子狀態,輸入範圍0000~00F0(0~0240) Bit7:ALT2,Bit6:ALT1,Bit5:AL2,Bit4:AL1(0:OFF,1:ON)	R		
40003	0002	POLAR	類比輸出極性,輸入範圍0000~0001(0~1)0:NO,1:YES	R/W		
40004	0003	LOCK	面板設定鎖,輸入範圍0000~0001(0~1)0:NO,1:YES	R/W		
40005	0004	FRAME	傳輸資料格式變更,輸入範圍0000~0001(0~1)0:NO,1:YES	R/W		
40006	0005	P.ACT1	批量警報1動作方向,輸入範圍0000~0001(0~1)0:HI,1:LO	R/W		
40007	0006	P.ACT2	批量警報2動作方向,輸入範圍0000~0001(0~1)0:HI,1:LO	R/W		
40008	0007	T.ACT1	總量警報1動作方向,輸入範圍0000~0001(0~1)0:HI,1:LO	R/W		
40009	8000	T.ACT2	總量警報2動作方向,輸入範圍0000~0001(0~1)0:HI,1:LO	R/W		
40010	0009	MODE	計數模式,輸入範圍0000~0001(0~1)0:SYN,1:NSYN	R/W		
40011	000A	PVDP	批量小數點位置,輸入範圍0000~0004(0~4)0:10 ⁹ 1:10 ⁻¹ 2:10 ⁻² 3:10 ⁻³ 4:10 ⁻⁴	R/W		
40012	000B	TVDP	總量小數點位置,輸入範圍0000~0004(0~4)0:10 ⁹ 1:10 ¹ 2:10 ² 3:10 ³ 4:10 ⁴	R/W		
40013	000C	PVOPM	批量輸出模式,輸入範圍0000~0002(0~2)0:N,1:R,2:C	R/W		
40014	000D	TVOPM	總量輸出模式,輸入範圍0000~0002(0~2)0:N,1:R,2:C	R/W		
40015	000E	BAUD	通訊鮑率,輸入範圍0000~0003(0~3)0:38400,1:19200,2:9600,3:4800	R/W		
40016	000F	PARI	通訊同步檢測位元,輸入範圍0000~0003(0~3)0:N.8.2.,1:N.8.1.,2:EVEN,3:ODD	R/W		
40017	0010	ADDR	通訊位址,輸入範圍0000~00FF(0~255)	R/W		
40018	0011	PVOPT	批量輸出時間,輸入範圍0000~0063(0~99)	R/W		
40019	0012	TVOPT	總量輸出時間,輸入範圍0000~0063(0~99)	R/W		
40020	0013	AZERO	最小輸出調整,輸入範圍D8F1~270F(-9999~9999)	R/W		
40021	0014	ASPAN	最大輸出調整,輸入範圍D8F1~270F(-9999~9999)	R/W		
40022	0015	CODE	通關密碼,輸入範圍00000000~0001869F(0~99999)高位元	R/W		
40023	0016		通關密碼,輸入範圍00000000~0001869F(0~99999)低位元	R/W		
40024	0017	SCALE	計數值比例係數,輸入範圍0000001~0001869F(1~99999)高位元	R/W		
40025	0018		計數值比例係數,輸入範圍0000001~0001869F(1~99999)低位元	R/W		
40026	0019	ANLO	最小輸出對應顯示值,輸入範圍0000000~0001869F(0~99999)高位元	R/W		
40027	001A		最小輸出對應顯示值,輸入範圍0000000~0001869F(0~99999)低位元	R/W		
40028	001B	ANHI	最大輸出對應顯示值,輸入範圍0000000~0001869F(0~99999)高位元	R/W		
40029	001C		最大輸出對應顯示值,輸入範圍0000000~0001869F(0~99999)低位元	R/W		
40030	001D	PVAL1	批量警報值1,輸入範圍0000000~0001869F(0~99999)高位元	R/W		
40031	001E		批量警報值1,輸入範圍0000000~0001869F(0~99999)低位元	R/W		
40032	001F	PVAL2	批量警報值2,輸入範圍0000000~0001869F(0~99999)高位元	R/W		
40033	0020		批量警報值2,輸入範圍0000000~0001869F(0~99999)低位元	R/W		
40034	0021	PV	目前批量,輸入範圍00000000~0001869F(0~99999)高位元	R/W		
40035	0022		目前批量,輸入範圍00000000~0001869F(0~99999)低位元	R/W		

		O TE		T. 11
Modbus	HEX	名稱	說明	動作
40036	0023	TV	目前總量,輸入範圍0~0002540BE3FF (0~9999999999)高位元	R/W
40037	0024		目前總量,輸入範圍0~0002540BE3FF (0~9999999999)高位元	R/W
40038	0025		目前總量,輸入範圍0~0002540BE3FF (0~9999999999)低位元	R/W
40039	0026		目前總量,輸入範圍0~0002540BE3FF (0~9999999999)低位元	R/W
40040	0027	TVAL1	總量警報值1,輸入範圍0~0002540BE3FF (0~999999999)高位元	R/W
40041	0028		總量警報值1,輸入範圍0~0002540BE3FF (0~999999999)高位元	R/W
40042	0029		總量警報值1,輸入範圍0~0002540BE3FF (0~9999999999)低位元	R/W
40043	002A		總量警報值1,輸入範圍0~0002540BE3FF (0~999999999)低位元	R/W
40044	002B	TVAL2	總量警報值2,輸入範圍0~0002540BE3FF (0~999999999)高位元	R/W
40045	002C		總量警報值2,輸入範圍0~0002540BE3FF (0~999999999)高位元	R/W
40046	002D		總量警報值2,輸入範圍0~0002540BE3FF (0~999999999)低位元	R/W
40047	002E		總量警報值2,輸入範圍0~0002540BE3FF (0~9999999999)低位元	R/W