
特點

- ◎精確度 0.1%滿刻度(瓦特/頻率/用電度數(仟瓦小時)) ◎過電流(>15A)與過溫度(>65℃)自動保護功能
- ◎可同時量測與顯示交流電壓/電流/瓦特/頻率/功率因素 ◎超大型白色 LED 顯示幕,字高 16.3mm /用電度數(仟瓦小時)/用電時間
- ◎交流,電壓,電流,瓦特皆爲真正有效值
- ◎交流電流/瓦特/伏安/用電度數/用電時間皆有自動變檔 ◎數位 RS-485介面 功能(提高精確度)

- ◎突波電壓測試 2.5KV-0.25ms/1MHZ(IEC255-4)
- ◎衝擊電壓/電流測試 IEC60950-1 AC6KV/3VA(1.2*50us)

■ 各部名稱



按鍵介紹		操作說明				
ON/OFF		1.輸出負載 ON/OFF 切換開關,切換時畫面會顯示輸出狀態 2.警報啓動時,按下會取消警報,輸出 OFF				
Volt/A	mp 按鍵功能說明	1.在正常顯示値時,切換顯示頁 電壓/電流(Volt/Amp) 2.在參數設定頁時,設定位數往左循環④				
Watt/E				示頁 瓦特/功能設定(Watt/ENT) 數並跳往下一個設定頁		
Hz/PF			顯示値時,切換顯 設定頁時,修改設	示頁 電源頻率/功率因素(Hz/PF) 定値往上遞增♠		
KWH/Ho		1.在正常顯示値時,切換顯示頁 用電度數/用電時間(KWH/Hour) 2.在參數設定頁時,修改設定値往下遞減♥				
沒按任	何鍵	在參數設定頁沒按任何鍵,約2分鐘返回正常顯示值				
步驟	畫面說明	明	顯示畫面	操作說明		
1	正常顯示値		:234	按 Watt/ENT 鍵三秒以上進入通關密碼輸入頁		
2	通關密碼輸入頁 P.COD(Pass Code) 預設値為 0		P.C - d	1.以 Volt/Amp 鍵爲●(左移鍵)&Hz/PF 鍵爲●(向上鍵)& KWH/ Hour 鍵爲●(向下鍵)輸入 4 位數正確通關密碼 2.按 Watt/ENT 鍵,密碼正確進入警報對應選擇設定頁,密碼錯誤 返回正常顯示値		

3	警報對應選擇設定頁 AL-S(Alarm Select) 預設値為 V		1.以 Hz/PF 鍵爲♠(向上鍵)& KWH/Hour 鍵爲♥(向下鍵)輸入警報 對應選擇(V/A/W/PF/KWH/KWH-TIME) ⁽¹⁾ 2.按 Watt/ENT 鍵進入警報設定值設定頁
4	警報設定値設定頁 AL(Alarm Value) 預設値爲 240.0	,,,	1.以 Volt/Amp 鍵爲④(左移鍵)&Hz/PF 鍵爲④(向上鍵)& KWH/ Hour 鍵爲⑤(向下鍵)輸入警報設定値(0~9999) ⁽¹⁾ 2.按 Watt/ENT 鍵進入 KWH/KWH-TIME 重置設定頁
5	KWH/KWH-TIME 重置設定頁 RST(Reset) 預設値爲 0		1以Hz/PF 鍵爲♠(向上鍵)& KWH/Hour 鍵爲♥(向下鍵)輸入輸出 重置選擇(NO or YES) 2.按 Watt/ENT 鍵進入通訊位址設定頁
6	通訊位址設定頁 ADDR(Communication Address)預設値爲 0	0000	1.以 Hz/PF 鍵爲♠(向上鍵)& KWH/Hour 鍵爲♠(向下鍵)輸入通 訊位址(0~255) 2.按 Watt/ENT 鍵進入通訊鮑率設定頁
	通訊鮑率設定頁 BAUD(Communication Baud Rate)預設値爲 19K2		1.以 Hz/PF 鍵爲♠(向上鍵)& KWH/Hour 鍵爲♥(向下鍵)輸入通 訊鮑率(19.2K, 9600, 4800,2400) 2.按 Watt/ENT 鍵進入通訊同步檢測位元設定頁
	通訊同步檢測位元設定頁 PARI(Communication Parity Check)預設値爲 n.8.2.	n.8.2.	1.以 Hz/PF 鍵爲♠(向上鍵)& KWH/Hour 鍵爲♥(向下鍵)輸入通訊 同步檢測位元(n.8.2., n.8.1., even, odd) 2.按 Watt/ENT 鍵進入通關密碼設定頁
9	通關密碼設定頁 CODE(Code) 預設値為 0	0000	1以 Volt/Amp 鍵爲④(左移鍵)&Hz/PF 鍵爲●(向上鍵)& KWH/ Hour 鍵爲⑤(向下鍵)輸入通關密碼(0~9999) 2.按 Watt/ENT 鍵進入面板設定鎖設定頁
10	面板設定鎖設定頁 LOCK(Panel Lock) 預設値爲 NO	ro[2	1.以 Hz/PF 鍵爲♠(向上鍵)& KWH/Hour 鍵爲♥(向下鍵)輸入面 板設定鎖(NO or YES) 2.按 Watt/ENT 鍵返回正常顯示値 註:面板鎖定時,參數只能顯示不能修改

AXE-2 Modbus RTU Mode Protocol Address Map

資料格式 16Bit/32Bit, 無正負號 0000~FFFF(0~65535),00000000~FFFFFFFF(0~429496729)

位址	名稱	說明	動作
0000	ID	型號判別碼 AXE-2 爲 0002	R
0001	STATUS	狀態顯示範圍 0000~0007, (BITO:Temp over, BIT1:Current over, BIT2:Volatge over, BIT3: Alarm) (1)	R
0002	LOAD	輸出狀態設定,輸入範圍 0000~0001(0:LOAD OFF,1:LOAD ON)(1)	
0003	AL-S	警報對應選擇設定,輸入範圍 0000~0005 (0:V, 1:A, 2:W, 3:PF, 4:KWH, 5:KWH-TIME) ⁽²⁾	R/W
0004	AL	警報値設定,輸入範圍 0000~270F(0~9999)(2)	R/W
0005	RST	KWH/KWH-TIME 累積値重置,輸入範圍 0000~0001(0:NO,1:YES)	R/W
0006	ADDR	通訊位址,輸入範圍 0000~00FF(0~255)	R/W
0007	BAUD	通訊鮑率,輸入範圍 0000~0004(0~3) (0:19K2, 1:9600, 2:4800, 3:2400)	R/W
0008	PARI	通訊同步檢測位元,輸入範圍 0000~0003 (0:N.8.2., 1:N.8.1., 2:EVEN,3:ODD)	R/W
0009	CODE	通關密碼設定,輸入範圍 0000~270F(0~9999)	R/W
000A	LOCK	面板鎖設定,輸入範圍 0000~0001(0~1),(0:NO,1:YES)	R/W
000B	DISP-V	電壓顯示値,顯示範圍 0320~0A28(80.0~260.0)(3)	R
000C	DISP-I	電流壓顯示値,範圍 0000~3A98(0.000~15.000)(3)	R
000D	DISP-W	瓦特顯示值,範圍 0000~9858(0~3900.0)(3)	R
000E	DISP-PF	功率因素顯示値,顯示範圍 01F4~03E8(0.500~1.000)(3)	R
000F	DISP-HZ	電源頻率顯示値,顯示範圍 01C2~028A(45.0~65.0) ⁽³⁾	R
0010	DISP-KWH	用電度數(KW/H)顯示値,範圍 00000000~000F423F(0~9999.99)(3)	R
0012	DISP-TIME	用電時間顯示値(小時),顯示範圍 0000~270F(0~9999)(4)	R
0013	D101 - 11ME	用電時間顯示値(分鐘),顯示範圍 0000:003B(0~59) ⁽⁴⁾	R

註:

- (1):設定 LOAD OFF 時,會重置狀態旗標,但若有異常狀況時,旗標不會被清除,有異常狀況存在時, 設定 LOAD ON 無效(需檢查線路與負載,排除錯誤)
- (2):定的警報動作範圍都不同,請參考顯示値的顯示範圍,切換警報對應選擇後,必須設定警報値,以免負載動作錯誤.警報值設定以最大顯示檔位為準
- (3):回傳值爲整數不帶小數點,小數點需自行運算補上
- (4):回傳值回時間 HHHH: --MM, 高字組爲小時, 低子組爲分鐘
- (5): EEPROM 寫入約 100 萬次,保固 10 年,過於頻繁的寫入,會讓記憶體提早失效