


★首次操作請先熟悉面板上各按鍵及指示燈的功能

顯示面板指示燈及操作按鍵說明圖



按鍵名稱	按鍵符號	按鍵說明
進入參數設定按鍵	ENT	1.正常顯示值時，按此鍵進入參數設定群組 2.在參數設定頁時，執行修改數值的儲存並進入下一參數頁
警報設定及向左移位按鍵	←	1.正常顯示值時，按此鍵(3秒)進入警報點設定值之顯示及修改(選取可修改位數時該位數會閃爍) 2.在參數設定頁時，執行修改數值的向左循環移位
向上遞增按鍵	↑	1.在參數設定頁時，執行修改數值的向上遞增
類比輸出調整及向下遞減按鍵	↓	1.正常顯示值時，按此鍵(3秒)進入類比輸出值"ZERO"與"SPAN"之調整 2.在參數設定頁時，執行修改數值的向下遞減

- * 1.以下操作流程畫面皆為(設定頁代號)，而可供修改之(設定值)會與(設定頁代號)交替閃爍
- 2.修改(設定值)皆以，左移按鍵(←)，遞增按鍵(↑)，遞減按鍵(↓)修改並於修改完成後務必按進入參數設定鍵(ENT)始能完成儲存
- 3.若有修改通關密碼則務必牢記，否則以後無法再度進入(參數設定)
- 4.無論在任何畫面下同時按 遷增按鍵(↑)，遞減按鍵(↓)或經過2分鐘後可返回正常顯示畫面

正常顯示畫面時之操作流程 (左邊流程方塊對應右邊說明)

操作流程及顯示	顯示畫面定義	修改參數及流程說明	預設值
Power ON		(警報點設定值)	
按(←)3秒	10000	正常輸入應有的顯示值	
按ENT	AL1	按(←)(↑)(↓)修改第一警報發生點的設定值	00000
	AL2	按(←)(↑)(↓)修改第二警報發生點的設定值	00000
	AL3	按(←)(↑)(↓)修改第三警報發生點的設定值	00000
	AL4	按(←)(↑)(↓)修改第四警報發生點的設定值	00000
		類比輸出值："ZERO"與"SPAN"之調整	
按(←)3秒	10000	正常輸入應有的顯示值	
按ENT	RPZero	按(←)鍵選擇調整的速度，按(↑)(↓)鍵調整最低顯示值(零值)對應最小輸出值的誤差修正 註：用此功能修改實際的對應最小輸出值	00000
	RSPan	按(←)鍵選擇調整的速度，按(↑)(↓)鍵調整輸出訊號對應顯示值的誤差修正 註：用此功能修改實際的對應輸出值	00000

說明: 1. 參數設定架構分為 "系統參數(sys)" "警報輸出(rop)" "類比輸出(aop)" "數位通訊(dop)" 四組可修改參數的"群組" 主頁
2. 可用 "向左移位鍵(←)" 進行群組主頁之間的循環切換，並用 "進入參數設定鍵(ENT)" 進入頁內修改所需要的功能及設定值
3. 有些功能若無訂製則其設定頁會有顯示亦可修改但功能是不存在

進入設定畫面之操作流程 (左邊流程方塊對應右邊說明)

顯示畫面定義	修改參數及流程說明	出廠值
	群組主頁操作流程	
正常顯示值	正常輸入應有的顯示值	
通關密碼(P.Cod)	按(←)(↑)(↓)輸入修改參數所須具備的密碼	00000
	密碼正確則進入系統參數設定，錯誤則回復到正常顯示值	
NO 密碼正確		
YES		
按(←) (sys)	545	
按ENT ↓ (rop)	rop	
按(←) (aop)	rop	
按(←) (dop)	dop	
系統參數設定流程	警報輸出設定流程	類比輸出設定流程
		數位通訊設定流程

顯示畫面定義		修改參數及流程說明	預設值
系統參數設定流程			
K值小數點位置設定(dpk)	K值(0.00~5.99)	按(Δ)(∇)可決定K值小數點位置 "0.," "1.," "2.," "3.," "4.," "5." 例:顯示值0.00則設定值就調整為2.	00000
K值(k Factor)設定(kF)	K值(0~999999)	按(Δ)(∇)鍵入K值(0~999999)	1000
流量單位設定(UNIT)	流量單位(Liter, Gal, CC, M ³)	按(Δ)(∇)輸入流量單位(Liter, Gal, CC, M ³)	L, LEr
小數點位數(dp)	小數點位數(0~4)	按(Δ)(∇)可決定小數點位置 例:顯示值0.00則設定值就調整為2.	依訂製規格
更改通關密碼(Code)	更改通關密碼(0~999999)	按(Δ)(∇)可設定自己慣用的密碼(0~999999) 註:自己的密碼可防止他人修改參數而造成錯誤顯示	00000
面板按鍵鎖定(LOCK)	面板按鍵鎖定	按(Δ)(∇)設定面板按鍵鎖定,在正常顯示時按鍵可進入預覽該項設定值但不能修改	no
指示燈4設定	指示燈4設定	按(Δ)(∇)設定指示燈4(AL4或DIO)	依訂製規格
警報輸出設定流程			
輸出設定頁			
警報1(ACT1)	警報動作方設向定	按(Δ)(∇)設定警報點是 \geq (Hi) 或 \leq (Lo) 顯示值時 警報(Relay)動作	Hi
警報2(ACT2)		註: 1. 警報輸出最多可有四組,於訂購時指定 2. 訂購無警報輸出之產品此顯示畫面依舊是存在,但並無輸出的功能 3. 每完成一點設定按(ENT)會進入下一設定點	
警報3(ACT3)			
警報4(ACT4)			
輸出模式設定(OP.MODE)	輸出模式設定(N,R,C)	按(Δ)(∇)設定輸出模式(N,R,C)	n
警報動作時間設定(OP.TIME)	警報動作時間設定(1~99)	按(Δ)(∇)設定警報動作時間(1~99)	00001
類比輸出設定流程			
類比輸出設定主頁(AOP)			
類比輸出極性設定(POLAR)	類比輸出極性設定(POLAR)	按(Δ)(∇)調整輸出方式為正極性或正負極性輸出 註: 電壓輸出, NO: 正極性輸出(0~+10V) YES: 正負極性輸出(-10~-+10V)	no
最小輸出對應顯示值(ANLO)	最小輸出對應顯示值(ANLO)	按(Δ)(∇)調整最小輸出對應顯示值(可自行規劃) 例: 額定輸出0~10V, 欲在顯示10.0時輸出是0V,在此頁的值則調整為10.0	0000000
最大輸出對應顯示值(ANHI)	最大輸出對應顯示值(ANHI)	按(Δ)(∇)調整最大輸出對應顯示值(可自行規劃) 例: 額定輸出0~10V, 欲在顯示90.0時輸出是10V,在此頁的值則調整為90.0	9999999

顯示畫面定義		修改參數及流程說明	預設值
數位通訊設定流程			
通訊參數設定主頁(DOP)			
通訊位址設定(ADDR)	按(Δ)(∇)設定通訊位址(0~255)	00000	
通訊鮑率設定(BAUD)	按(Δ)(∇)選擇通訊鮑率(19200 / 9600 / 4800 / 2400)	19200	
通訊同步檢測位元設定(PARI)	按(Δ)(∇)選擇通訊同步檢測位元(n.8.2 / n.8.1 / even / odd)	n.8.2	
通訊資料格式變更設定(FRAME)	按(Δ)(∇)選擇傳輸資料的格式(NO:Hi \rightarrow Lo, YES:Lo \rightarrow Hi)	no	
異常顯示畫面說明			
顯示畫面	畫面說明		
E-00	EEPROM 讀取/寫入 時受外部干擾或超次(約100萬次)而發生錯誤		
※如發生上述情形請, 將輸入端移開並查明接線是否正確, 如無回復其他畫面則請送廠維修			