# 防腐蝕風向傳感器



- ■本產品通過風向箭頭和進口軸承及其附件的配合,將風的方向 轉換成磁場方向,再通過內部非接觸式磁性感應換成電子信號, 實現對風向的信號檢測
- ■本產品殼體採用改良型工程塑料.耐熱.耐低溫.防水耐腐蝕
- ■廣泛用於鐵路.港口.碼頭.電廠.索道.環境.養殖.農業. 節能監測.工程機械等領域



# 規格特性

◆測量範圍: 0~360°

◆分辨率: 22.5°(WFXD-A) 1°(WFXD-Y)

◆起動風速: 1m/s

◆工作電壓: DC12-36V

◆響應時間: < 0.5s

◆環境溫度: -20℃~+70℃


◆濕度: 20%-90%RH(25℃不結露)

### 選用型號規格

WFXD- 代碼1

碼1	輸出功能
Α	4~20mA
Υ	RS-485
0	Option

### 尺寸圖



安裝支座

## 配線圖

#### • 4~20mA



1: DC Power

2: 4~20MA 5: GND

# 01 05 02 04

• RS-485


1: DC Power

3: RS485A 4: RS485B

5: GND

### ● 輸出mA 電流值對應方向

電流輸出	方向	
4mA	正北	
8mA	正東	
12mA	正南	
16mA	正西	



# 數位通訊協議位址表

### ● 參數說明

位址	動作	說明		
32	Read only	Bit6 毫安電流輸出故障 Bit5 偏移補償故障 Bit4 坐標旋轉故障 Bit3 臨界輸出 Bit2 磁場強度增加 Bit1 磁場強度下降 Bit0 磁芯片校驗錯誤		
33	Read only	編碼器檢驗出錯次數		
34	Read only	相對於正北方輸出的方位值,數值 範圍為0到360度。其中0度表示正 北、90度表示正東、180度表示正 南、270表示正西。		

串口通信方式: RS485 通信參數設置: 鮑率: 9600

數據位: 8 停止位: 1 校驗位: 無

指令響應時間: 3.5ms 間隔: 建議設置50ms以上

### ● 消息說明

位址	動作	内容	說明	備註
01	Message headers	XX	儀表地址	根據儀表系 統參數設置
02		03	功能碼	固定
03	Variable	00	暫存器地址H	暫存器的起始地址
04		01	暫存器地址L	自分部的短知地址
05		XX	數據長度H	根據每台儀表
06		XX	數據長度L	的需要設置
07	Message ending	XX	CRC16	隨數據的變
08		XX	校驗碼	化而變化

### 當儀表接收到正確的命令字後,開始回傳正確的數據,命令格式如下:

位址	動作	内容	說明	備註
01		XX	儀表地址	根據儀表位址設置
02	Message headers	03	功能碼	固定
03		XX	數據長度	回傳數據的字節數
04	_	H	數據1	
05	Datas	L	\$\J\8\ \	數據的意義見
06	return	Н	數據2	暫存器定義
07	back	L	\$\\J\\$\_	自行品处裁
•••••				
	Message	XX	CRC16	隨數據的變
	ending	XX	校驗碼	化而變化