
## GCM-S

#### 5位數顯示型多功能訊號隔離傳送器

# 操作手册



按鍵名稱	按鍵符號	按鍵説明
進入參數 設定按鍵		1. 正常顯示值時,按此鍵進入參數設定群組 2. 在參數設定頁時,執行修改數值的儲存並進入下一參數頁
向左移位按鍵		1. 在參數設定頁時, 執行修改數值的向左循環移位(選取可修改位數時該位數會閃爍)
向上遞增按鍵	Δ	1. 在參數設定頁時, 執行修改數值的向上遞增
類比輸出調整及 向下遞減按鍵	abla	1. 正常顯示值時,按此鍵(3秒)進入顯示值類比輸出之調整 2. 在參數設定頁時,執行修改數值的向下遞減

- ※ 1.以下操作流程畫面皆為(設定頁代號),而可供修改之(設定值)會與(設定頁代號)交替閃爍
  - 2.修改**(設定值)**皆以**\_\_左移按鍵**  $( \triangledown )$ ,**遞增按鍵**  $( \triangle )$ ,**遞減按鍵**  $( \nabla )$  修改並於修改完成後務必按 進入參數設定鍵 (1) 始能完成儲存
  - 3.若有修改通關密碼則務必牢記,否則以後無法再度進入(參數設定)
  - 4.無論在任何畫面下同時按**遞增按鍵** (△) & **遞減按鍵** (▽) 或經過**2分鐘**後即可返回正常顯示畫面

## 快速設定操作流程

操作流程及顯示 Power ON	顯示畫面定義	修改參數及流程説明	預設值
		類比輸出值:"ZERO"與"SPAN"之調整	
按® + FEPRn 按W	正常顯示值	正常輸入應有的顯示值	
	類比輸出值 (AZERO)調整	調整最低顯示值(零值)對應最小輸出值的誤差修正 註: 用此功能修改實際的對應最小輸出值	00000
	類比輸出值 (ASPAN)調整	調整輸出訊號對應顯示值的誤差修正 註: 用此功能修改實際的對應輸出值	99999


- 說明: 1. 參數設定架構分為 "系統參數(sys)""類比輸出(aop)" "數位通訊(dop)" 三組可修改參數的 "群組" 主頁
  - 2. 可用 "向左移位鍵(図)" 進行群組主頁之間 的循環切換 ,並用 "進入參數設定鍵 📵 " 進入頁內修改所需要的功能及設定值
  - 3. 有些功能若無訂製則其設定頁會有顯示亦可修改但功能是不存在

異常畫面顯示說明 ※如發生下述情形請將輸入端移開並查明接線是否正確,如無回復其他畫面則請送廠維修

E-00

- 1. EEPROM 讀取/寫入 時受外部干擾或超次(約100萬次)而發生錯誤
- 2. EEPROM 寫入超次(約100萬次)請斷電重新開機,如還顯示E-00,請執行下列步驟:
- a. E-00/NO交替顯示,詢問是否回覆EEPROM預設值
- b. 按(△)(▽) 顯擇YES , 然後按鍵返回正常顯示值

### 操作流程及顯示



	顯示畫面定義	修改參數及流程説明	預設值
→ <u>545</u> 按® ↓		系 <b>統參數設定流程</b>	
dP	小數點位數 (dp)	設定小數點位置 "0.","1.","2.","3.","4."(位數) 例:顯示值0.00則設定值就調整為2.	依訂製 規格
±© ↓ <b>CodE</b>	更改通關密碼 (Code)	設定自己慣用的密碼(0~19999) 註: 自己的密碼可防止他人修改參數而造成錯誤顯示	00000
按 <b>⑤</b>	面板按鍵鎖定 (LOCK)	設定面板按鍵鎖定,在正常顯示時按鍵可進入 預覽該項設定值但不能修改 註: no(全不鎖),YES("ENT"不鎖,其它全鎖)	no
		類比輸出設定流程	
→ RoP	類比輸出設定 主頁(AOP)	此為選項功能,有類比輸出功能才需設定此流程	
Pol Rr	類比輸出極性 設定(POLAR)	調整輸出方式為,正極性 或 正負極性輸出 註:電壓輸出, NO: 正極性輸出(0~+10V) YES: 正負極性輸出(-10~+10V)	no
RnLo	最小輸出對應 顯示值(ANLO)	調整最小輸出對應顯示值(可自行規劃) 例:額定輸出0~10V, 欲在顯示10.0時輸出是0V,在 此頁的值則調整為10.0	00000
<b>月∩H₁</b> 按 <b>⑤</b>	最大輸出對應 顯示值(ANHI)	調整最大輸出對應顯示值(可自行規劃) 例:額定輸出0~10V, 欲在顯示90.0時輸出是10V, 在此頁的值則調整為90.0	99999
		數位通訊設定流程	
→ <b>doP</b>	通訊參數設定 主頁(DOP)	此為 <b>選</b> 項功能;有數位通訊功能才需設定此流程	
Rddr 按◎ ↓  BRUd  按◎ ↓  PRri  按◎ ↓	通訊位址 設定(ADDR)	設定通訊位址(0~255)	00000
	通訊鮑率 設定(BAUD)	選擇通訊鮑率(38400/19200/9600/4800)	19200
	通訊同步檢測 位元設定(PARI)	選擇通訊同步檢測位元 (n.8.2/n.8.1/even/odd)	n.B.Z.
FrRnE 按®	通訊資料格式 變更設定 (FRAME)	選擇傳輸資料的格式 (NO:Hi-►Lo , YES:Lo-►Hi)	no

# 數位通訊協定位址表

\*\* 資料格式16/32 Bit, 正負號即8000~7FFF (-32768~32767), 800000007FFFFFFF (-2147483648~2147483647)

241114-	211111111111111111111111111111111111111						
Modbus	Hex	名稱	動作	説明			
40001	0000	ID	R	型號判別碼GCM-S為34DH			
40002	0001	FRAME	R	通訊資料格式, 修改範圍: 0000~0001 (0~1); 0: No, 1: YES			
40003	0002	POLAR	R/W	類比輸出極性, 修改範圍: 0000~0001 (0~1); 0: No, 1: YES			
40004	0003	LOCK	R/W	面板按鍵鎖定,修改範圍: 0000~0001 (0~1); 0: No, 1: YES			
40005	0004	DP	R/W	顯示值小數點位置,修改範圍: 0000~0004 (0~4); 0: 0位數, 1: 1位數 2: 2位數 3: 3位數 4: 4位數			
40006	0005	BAUD	R/W	通訊鮑率,修改範圍: 0000~0003 (0~3); 0: 38400, 1: 19200, 2: 9600, 3: 4800			
40007	0006	PARI	R/W	通訊同步檢測位元, 修改範圍: 0000~0003 (0~3); 0: n.8.2., 1: n.8.1., 2: EvEn, 3: odd			
40008	0007	ADDR	R/W	通訊位址, 修改範圍: 0000~00FF (0~255)			
40009	8000	CODE	R/W	更改通關密碼, 修改範圍: 0000~4E1F (0~19999)			
40010	0009	AZERO	R/W	類比輸出最低類比輸出值調整,修改範圍: D8F1~270F (-9999~9999)			
40011	000A	ASPAN	R/W	類比輸出最高類比輸出值調整,修改範圍: D8F1~270F (-9999~9999)			
40012	000B	ANLO	R/W	類比輸出最低類比輸出對應顯示值, 修改範圍: FFFFB1E1~0001869F (-19999~99999) 高位元			
40013	000C		R/W	類比輸出最低類比輸出對應顯示值, 修改範圍: FFFFB1E1~0001869F (-19999~99999) 低位元			
40014	000D	ANHI	R/W	類比輸出最高類比輸出對應顯示值, 修改範圍: FFFFB1E1~0001869F (-19999-99999) 高位元			
40015	000E		R/W	類比輸出最高類比輸出對應顯示值, 修改範圍: FFFFB1E1~0001869F (-19999~99999) 低位元			
40016	000F	DISP	R/W	目前顯示值, 修改範圍: FFFFB1E1~0001869F (-19999~99999) 高位元			
40017	0010		R/W	目前顯示值, 修改範圍: FFFFB1E1~0001869F (-19999~99999) 低位元			